



2020 年随机抽查辖区高速公路服务设施检查结果

检查单位：云南省西双版纳高速公路路政管理大队勐腊中队

检查时间：2020 年 10 月 15 日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
1	昆磨高速公路	尚勇停车区 (昆明至磨憨方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	后宇翔：YN05045 徐文学：YN02929	10月15日检查发现：1、公共场区地面有杂物。	责令现场整改	当场整改完毕
2							
3							