

## 2020年随机抽查辖区高速公路服务设施检查结果

检查单位：云南省西双版纳高速公路路政管理大队勐腊中队

检查时间：2020年10月15日

| 序号 | 公路名称   | 服务设施名称             | 所属经营企业                           | 路政监督检查人员及执法证号              | 监督检查情况                    | 采取措施情况 | 备注     |
|----|--------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|--------|
| 1  | 昆磨高速公路 | 勐腊服务区<br>(磨憨至昆明方向) | 云南交投集团<br>经营开发有限公司<br>服务区经营管理分公司 | 后宇翔：YN05045<br>徐文学：YN02929 | 10月15日检查发现：1、公共场区地面有生活垃圾。 | 责令现场整改 | 当场整改完毕 |
| 2  |        |                    |                                  |                            |                           |        |        |
| 3  |        |                    |                                  |                            |                           |        |        |