



2020 年随机抽查辖区高速公路服务设施检查结果

检查单位：云南省西双版纳高速公路路政管理大队景洪中队

检查时间：2020 年 10 月 15 日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
1	昆磨高速公路	勐仑服务区 (磨憨至昆明方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	苏宏：YN05092 普晋：YN02928	10月15日检查发现：1、服务区加油站垃圾桶内垃圾未及时清理；2、有4台充电桩出现故障；3、小吃店门前有杂物。	1、2、3 责令现场整改。	1、2、3 当场整改完毕。
2							
3							
4							
5							