



2020 年随机抽查辖区高速公路服务设施检查结果

检查单位：云南省西双版纳高速公路路政管理大队景洪中队

检查时间：2020 年 10 月 16 日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
1	昆磨高速公路	藤蔑山加水站 (磨憨至昆明方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	雷万江：YN02925 欧阳文博：YN02926	10月16日检查发现：藤蔑山加水站无水源无法提供加水及其他服务，长期处于关停状态。	下发《责令整改通知书》，责令服务设施经营管理单位寻找新的水源，修复加水设施，提供加水服务。	责令于2020年12月31日前整改完毕。
2							
3							
4							
5							

