



2020年随机抽查辖区高速公路服务设施检查结果

检查单位：云南省西双版纳高速公路路政管理大队勐养中队

检查时间：2020年10月18日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
1	昆磨高速公路	小勐养服务区 (景洪至昆明方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	吴真: YN02932 童志翔: YN05103	10月18日检查发现: 1、入口处服务区标志(灯箱)损坏; 2、卫生间洗手台感应式水龙头缺失; 3、男卫生间百叶窗玻璃缺失, 灰尘较多; 4、中石油加油站卫生间烘手机损坏; 5、停车区排水沟盖板损坏; 6、20.21号洗手盆边角有青苔; 7、服务区灭火器未按规定按时检查; 8、餐厅用餐区摆放杂物较多; 9、男卫生间地面有积水; 10、停车区花坛杂草较多; 11、中石油加油站卫生间百叶窗灰尘较多、有蜘蛛网未清理; 12、中石油加油站卫生间背后杂物堆放较多。	1-5 下发《责令整改通知书》; 6-12 责令现场整改。	1-5 责令于2020年10月25日前整改完毕; 6-12 当场整改完毕。