



2020 年随机抽查辖区高速公路服务设施检查结果

检查单位：云南省西双版纳高速公路路政管理大队勐养中队

检查时间：2020 年 10 月 17 日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
1	昆磨高速公路	大渡岗服务区 (景洪至昆明方向)	云南交投集团 经营开发有限公司 服务区经营管理分公司	唐川：YN08011 李建华：YN05100	10月17日检查发现：1、服务区未设置加水站为车辆提供加水服务。	下发《责令整改通知书》。	责令三十个工作日内整改完毕。