

# 水上水下活动通航安全检查表



活动名称	云南景洪市110kV橄榄坝输变电工程	业主单位	云南农垦电力有限责任公司
法人代表	邓文华	联系方式	1398868588
检查人员名单	王刚 陈平		
检查形式	查阅资料、台账		
通航安全影响论证发现的问题及建议	存在的主要问题	相关建议	
	/		
	/		
通航安全评估发现的问题及建议	存在的主要问题	相关建议	
	/		
	/		
检查内容及情况记录			
编号	检查内容	检查情况	整改要求
1	涉及海事管理机构的前期手续是否齐全	齐全	/
2	有无遗留任何有碍通航安全的物体	无	/
3	施工期发生的涉及本活动施工作业船舶的水上交通事故、沉船等是否已得到妥善处置	未发生	/
4	是否已按通航安全影响论证报告、通航安全评估报告及海事管理机构要求配备了通航安全监管设施、设备并具备使用条件	按要求配备了警戒艇和警戒人员。	/
5	是否已制定了工程营运期各项安全应急预案	制定应急预案	/
6	是否制定了针对本工程的安全生产相关管理制度	制定操作规程的安全管理制度	/



7	涉及通航安全的部分是否已由质量监督或检验部门完成检测，并已出具检测或鉴定报告	该工程尚未完全竣工。	抓紧完成工程扫尾部分，尽快出具检测报告。
8	是否委托具备资质的单位进行了扫测，并已出具扫测报告和扫测图	/	/
9	是否按要求设置了助航设施并已通过航标主管部门组织的效能检查	/	/
10	码头附属设施配置是否齐全，其结构、强度等是否达到设计要求（仅对码头工程）	/	/
11	是否已委托具备资质的单位对工程通航净空尺度进行了测量，并已出具测量报告（仅对通航净空尺度要求的工程）	该工程尚未完全竣工。	抓紧完成工程扫尾部分，尽快出具检测报告。
12	相关净空尺度是否已通过海事管理机构组织的通航净空尺度审检	该工程尚未完全竣工，业主尚未提交通航安全报告。	抓紧完成工程扫尾部分，尽快提交通航安全报告。
13	需进行现场海事监管的水上水下活动，是否已具备海事执法人员的现场办公条件。	/	/
14	其他检查情况	/	/

检查意见：  
 1. 该工程尚未完全竣工，业主尚未出具工程通航净空尺度检测报告，要求在2020年12月20日前出具。  
 2. 业主尚未提交通航安全报告，要求在2020年12月20日前提交给两坝校核并缴纳审核费。

检查组长：杨经舟  
 2020年10月21日

业主或施工单位意见：无意见

业主或施工单位现场负责人签字：刘进收