

高等级公路服务设施监督检查情况统计表

检查单位：云南省水昭高速公路路政管理大队 检查时间：2020年10月12日至2020年10月16日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
4	银昆高速公路	凉风凹加水站 (四川至昆明方向)	云南交投集团经营开发有限公司	杨贤勇 YN01491 刘昌波 YN01480	10月15日检查发现：无专职保洁员，卫生脏乱差。无加减速车道	通知服务区经理 高远洪整改	未整改